

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI MARMORA

PROGETTO ESECUTIVO

**OPERE DI MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATI
DELL'ALPEGGIO "ALPE VALANGHE"
PSR 2014-2020 Regione Piemonte, Misura 7 -
Operazione 7.6.1**

ELABORATO:

**Documentazione
fotografica**

Allegato


12

TAVOLA

COMMITTENTE:

COMUNE DI MARMORA (CN)

PROT. :



STUDIO DI INGEGNERIA FERRARI E GIRAUDO

Corso Nizza, 67/A - CUNEO

Tel. 0171/480247

e-mail: ufficio@ferrariiegiraudo.it

Dott. Ing. Franco Giraudo

VISTI:

DATA:



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349281.53

Y: 4917892.27

Foto n. 1: STALLA DEL BESTIAME – Vista del muro posteriore danneggiato a causa della spinta del terreno retrostante.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349287.05

Y: 4917873.91

Foto n. 2: STALLA DEL BESTIAME – Particolare del muro posteriore danneggiato a causa della spinta del terreno retrostante.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349300.34

Y: 4917868.36

Foto n. 3: STALLA DEL BESTIAME – Vista della parte anteriore dell'edificio con particolare della pavimentazione oggetto di intervento.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349284.47

Y: 4917823.51

Foto n. 4: MALGA DI RESIDENZA – Vista frontale della malga oggetto di intervento.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349291.83

Y: 4917831.83

Foto n. 5: MALGA DI RESIDENZA – Vista della malga nella porzione in cui è previsto il rifacimento della scala di accesso al primo piano.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349283.40

Y: 4917830.29

Foto n. 6: MALGA DI RESIDENZA – Particolare della scala di accesso al primo piano che verrà ricostruita in legname.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349266.73

Y: 4917775.42

Foto n. 7: EDIF. CASEIFICAZIONE-STAGIONATURA – Vista frontale dell'edificio e della parete est che verrà rivestita in pietrame.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349253.95

Y: 4917783.34

Foto n. 8: EDIF. CASEIFICAZIONE-STAGIONATURA – Vista frontale dell'edificio e della parete ovest che verrà rivestita in pietrame.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349237.35

Y: 4917764.64

Foto n. 9: EDIF. CASEIFICAZIONE-STAGIONATURA – Vista da dietro con particolare della porzione dedicata alla stagionatura.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349256.28

Y: 4917777.92

Foto n. 10: EDIF. CASEIFICAZIONE-STAGIONATURA – Vista dell'interno dell'edificio nella porzione dedicata alla caseificazione.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349247.85

Y: 4917790.28

Foto n. 11: EDIFICIO VENDITA – Vista dal retro dell'edificio impiegato per la vendita del formaggio.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349259.25

Y: 4917785.30

Foto n. 12: EDIFICIO VENDITA – Vista frontale dell'edificio impiegato per la vendita del formaggio.




Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349252.39

Y: 4917776.35

Foto n. 13: EDIFICIO VENDITA – Vista frontale dell'edificio con particolare della porta di accesso.



Coordinate punto di presa fotografia:

X: 349275.96

Y: 4917849.91

Foto n. 14: Vista da valle dell'area in cui verrà realizzato il nuovo impianto interrato di scarico delle acque reflue